

<b>CompactTilt</b>		Emne: <b>SERVICEMEDDELELSE: Kontrol for uønsket kontakt mellem maskine og befæstelse</b>				<b>SERVICE</b>	
Procesjer: INVENT	Udarbejdet af: PTA	Godkendt af: Daniel/Kenny	Oprettet: 2022-11-30	Dato REV: Ingen	Nr. 2	Side 1	af 1

## Servicemeddelelse Nr. 2 vedr.: Uønsket kontakt mellem maskine og befæstelse.

Grundet udvikling, standardisering og ændringer af produktionsmetode på maskinfæster, kan der opstå uønsket kontakt mellem maskine og befæstelse på enkelte tilt.

Derfor anbefales følgende ved montering:

1. Start med at montere tiltet på maskinens stikarm uden yderligere tilslutning.
2. Kontroller herefter om der er uønsket kontakt ved fuldt udslag som illustreret herunder mellem tilt og stikarm på de steder hvor der typisk opstår kontakt mellem maskine og befæstelse (markeret med 1, 2, 3 og 4 på billedet herunder).
3. Hvis der ikke konstateres uønsket kontakt mellem maskine og befæstelse kan monteringen fortsættes.

Hvis der konstateres afvigelser, bedes i henvende jer til Helle ved CompactTilt på [Service@compacttilt.com](mailto:Service@compacttilt.com) eller på Tlf. 9387 5523.

